

Załącznik do protokołu nr IRD / P-SOR / 5 / 2026**wykaz dróg gminnych na terenie gminy Będków**

1) 110053E: (Bieżywody) – gr. gm. Czarnocin – **Remiszewice** – DG 110053E
– **Remiszewice** – DP 1508E

1. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego na odc. od gr. gm. Czarniewice do DP 1508E – należy wprowadzić w terenie zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego;
2. rozdzielić istniejące znaki pionowe D-42 i D-43 w m. Remiszewice od strony m. Bieżywody;
3. rozdzielić znaki pionowe D-42 i D-43 w m. Remiszewice do strony DP 1508E;
4. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Remiszewice do strony DP 1508E (za skrzyżowaniem z DP 1508E);
5. zdemontować znaki pionowe E-17a i E-18a o treści "Remiszewice" za skrzyżowaniem z DP 1508E - znaki E-17a i E-18a lokalizuje się na krańcach miejscowości - na DP 1508E takie znaki występują;
6. wyprostować znaki pionowe zlokalizowane przy przedmiotowej drodze gminnej;

2) 110522E: (Brudaki) - gr. gm. Wolbórz - **Łaknarz (pos. 22-15)** - **DG 116008E**

nie kontrolowano;

3) 116001E: DP 4321E - **Prażki (pos. 13-52)** – gr. gm. Rokiciny – (Kolonія Łaznów)

7. poprawić znak pionowy D-15 w m. Prażki;
8. znak pionowy E-17a o treści „Prażki” w m. Prażki od strony m. Kolonia Łaznów winien być zamontowany z prawej strony jezdni;
9. rozdzielić znaki pionowe D-42 i D-43 w m. Prażki od strony m. Kolonia Łaznów;
10. do wymiany wyblaknięty znak pionowy A-2 w m. Prażki od strony m. Kolonia Łaznów;

4) 116002E: DW 715 - **Kolonія Będków (pos. 6-9)** - DP 4323E - **Sługocice** - DG 116004E
- **Sługocice** - **Będków** - DP 4324E

- droga gruntowa: Kolonia Będków 9 - DP 4323E;

11. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Kolonія Będków” w m. Kolonia Będków od strony m. Sługocice;
12. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Sługocice przed skrzyżowaniem z DG 116004E (od strony m. Nowiny);
13. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Będków” w m. Będków od strony m. Sługocice;
14. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Będków od strony m. Sługocice;

5) 116003E:

1) odc. 1: DP 4323 - Brzustów – gr. gm. Rokiciny – (Popielawy)

2) odc. 2: DG 116003E - Brzustów pos. 24 -37 – DP 4323E

nie kontrolowano;

6) 116004E:

- 1) odc. 1: Sługocice (pos. 1-11) - DG 116002E - Sługocice (pos. 12 - 33) - odc. 2;**
- 2) odc. 2: DP 4323E - Sługocice - odc. 1 - Sługocice (pos. 34, 35) - Wykno - DP 4324E - Wykno - Magdalenka (pos. 1-13) - DG 116006E - Ewcin (pos. 3) - DG 116004E**

odc. 1:

brak uwag

odc. 2:

- 15. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego na odc. od DP 4323E w m. Sługocice do DP 4324E w m. Wykno – należy wprowadzić w terenie zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego;
- 16. wymienić znaki pionowe A-6b i A-6c na znaki pionowe D-1 na skrzyżowaniu z DG 116004E w m. Sługocice;
- 17. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Wykno” w m. Wykno od strony m. Sługocice;
- 18. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Wykno od strony m. Sługocice;
- 19. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Wykno” w m. Wykno od strony m. Magdalenka;
- 20. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Wykno od strony m. Magdalenka;
- 21. brak znaku pionowego D-15 w m. Magdalenka;
- 22. brak znaków pionowych E-17a o treści „Magdalenka” i D-42 w m. Magdalenka od strony m. Ewcin;
- 23. w m. Magdalenka znaki pionowe D-42 i D-43 winny być zamontowane z prawej strony jezdni – pod znakami pionowymi E-17a i E-18a o treści „Magdalenka” - zamiast znaków pionowych D-42 i D-43 można zamontować znak pionowy B-33 o treści „50”;

7) 116005E: DP 4324E - Rudnik (pos. 17, 47) - DG 116004E - Ewcin (pos. 1, 2) - DG 116006E

- 24. w m. Rudnik od strony m. Ewcin należy rozdzielić znaki pionowe E-17a i E-18a o treści „Rudnik”;
- 25. w m. Rudnik od strony m. Ewcin należy rozdzielić znaki pionowe D-42 i D-43;

8) 116006E: DP 1509E - Ceniawy (pos. 8-34) - DG 116005E - Ewcin (pos. 4-19) - DG 116007E - Ewcin (pos. 20-26) - DG 116008E

- 26. w m. Ceniawy od strony DP 1506E brak znaków pionowych D-42 i D-43;
- 27. do wymiany znak pionowy D-15 w miejscowości Ewcin (przy pos. Ewcin 17);
- 28. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści "Ewcin" w m. Ewcin za posesją Ewcin 25;
- 29. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Ewcin za posesją Ewcin 25 lub zastosować połączenie znaku pionowego E-17a ze znakiem pionowym B-33 o treści "50";
- 30. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego w m. Ewcin – należy przedstawić projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;

9) 116007E: DP 1509E - Drzazgowa Wola (pos. 7-43) - Ewcin - DG 116006E

- 31. na wysokości remizy strażackiej rozważyć montaż znaków pionowych A-30 z tabliczką T-16;
- 32. brak znaku pionowego E-17a o treści „Drzazgowa Wola” w m. Drzazgowa Wola od strony m. Ewcin;
- 33. brak znaku pionowego E-17a i E-18a o treści „Ewcin” w m. Ewcin od strony m. Drzazgowa Wola;
- 34. brak znaku pionowego D-42 i D-43 w m. Ewcin od strony m. Drzazgowa Wola lub zastosować połączenie znaku pionowego E-17a ze znakiem pionowym B-33 o treści "50";

10) 116008E: DP 1509E - **Łaknarz (pos. 1-13) - DG 110552E - Łaknarz (pos.17-28) - DG 116006E - gr. gm. Wolbórz – (Komorniki)**

nie kontrolowano;

11) 116009E: (Kotliny) - gr. gm. Brójce - **Teodorów (pos. 24-27) - DP 4321E – Teodorów (pos. 5-17)**

- 35. w m. Kalinów od strony m. Kotliny do wymiany znaki pionowe E-17a i E-18a o treści „Kalinów”;
- 36. w m. Kalinów od strony m. Kotliny brak znaków pionowych D-42 i D-43;
- 37. do wymiany wyblaknięty znak pionowy A-7 przed DP 4321E;

12) 116010E:

- 1) odc. 1:** (Kalska Wola) – gr. gm. Czarnocin – **Kalinów (pos. 38-61) – DP 1508E,**
- 2) odc. 2:** DP 1508E - **Rzeczków „Grobla” – Będków – oczyszczalnia ścieków – Gutków**

- 38. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego na odc. DW 715 – DP 1508E – należy przedłożyć projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;
- 39. wyblaknięty znak pionowy B-33 o treści „40”;
- 40. brak znaków pionowych D-1 (2 sztuki) na skrzyżowaniu na wysokości posesji Kalinów 45;
- 41. brak znaku pionowego A-2 w obrębie zakrętu w m. Kalinów przed DP 1508E;
- 42. rozdzielić znaki pionowe D-42 i D-43 w m. Kalinów od strony DP 1508E;

13) 116011E: DW 716 - **Kalinów - Remiszewice (pos. 1-14) - DG 110053E - Remiszewice (pos. 15-24)**

- 43. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Kalinów” w m. Kalinów od strony m. Remiszewice;
- 44. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Kalinów od strony m. Remiszewice;
- 45. brak znaku pionowych E-17a i E-18a o treści „Remiszewice” w m. Remiszewice od strony m. Kalinów;
- 46. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Remiszewice od strony m. Kalinów;
- 47. brak znaku pionowego D-15 w m. Remiszewice;

14) 116012E: DW 716 - **Zacharz (pos. 1-16) - DP 4323E - Nowiny (pos. 21-30) - Brzustów**

nie kontrolowano;

15) 116013E: DP 1509E - **Gutków (pos. 16-23 Adamów) – DG 116004E**

nie kontrolowano;

16) 116014E: DP 1509E - **Gutków (pos. 3-14) - Magdalenka (pos. 14-15) - DG 116004E**

droga gruntowa: odc. Gutków 14 - DG 116004E;
nie kontrolowano;

17) 116015E: tory kolejowe - **Prażki (pos. 53-61 Wiadernia) - DP 4321E - Prażki (pos. 65-69 Prażki Las) - Teodorów - DG 116009E**

nie kontrolowano;

18) 116016E:

- 1) odc. 1: (odc. 2) – *Rzeczków Centrum* (pos. 32-24)– DP 1508E,
- 2) odc. 2: DP 1508E – *Rzeczków* (pos. 33-48, przed pos. 49) – *Rzeczków* (pos. 58-70 : *Bank, Nagórze*) – DP 1508E,
- 3) odc. 3: DP 1508E – *Rzeczków* (pos. 72-76) – gr. gm. *Czarnocin* – (*Kalska Wola*)

48. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego na odc. od odc. 1 do DP 1508E– należy wprowadzić w terenie zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego;
49. brak znaków pionowych D-1 na skrzyżowaniu odc. 1 z odc. 2;
50. brak znaku poziomego P-12 na skrzyżowaniu odc. 1 z odc. 2;
51. brak znaku pionowego A-7 na odc. 1 przy remizie strażackiej;

19) 116017E: DP 1508E - **Remiszewice** (pos. 34-41 *Czworaki*) - tory kolejowe

nie kontrolowano;

20) 116018E: DP 4323E (za pos. 7) – **Brzustów** (pos. 43-49 *Wolkowa*)

nie kontrolowano;

21) 116019E: Będków: DW 716 - **ul. Parkowa** – DP 4324E

52. zamienić kolejność na jednym wsporniku drogowym – od góry znak pionowy B-18 o treści „2,5t” następnie znak pionowy D-3;

22) 116020E: Będków: ul. Południowa

53. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego na odc. ul. Południowej – należy przedłożyć projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;

23) 116021E: Będków: ul. Krakowska

nie kontrolowano;

24) 116021E: Będków: ul. Krakowska

brak uwag;

Sporządził:

Michał Gawęda – pracownik Wydziału Transportu i Organizacji Ruchu
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim