

Załącznik do protokołu nr IRD / P-SOR / 9 / 2026
wykaz dróg gminnych na terenie gminy Rokiciny

1) 106258E: (Borowa) – gr. gm. Koluszki – **Łaznowska Wola: ul. Akacyjowa**
- **ul. Południowa** – DW 713 (ul. Rokicińska)

droga gruntowa: odcinek - ul. Akacyjowa;
nie kontrolowano;

2) 106268E: (Kaletnik) – gr. gm. Koluszki – **Stare Chrusty** – DG 116270E

droga gruntowa: cały odcinek gr. gm. Koluszki - DG 116270E;
nie kontrolowano;

3) 106270E: (Borowa) – gr. gm. Koluszki – **Stare Chrusty – Nowe Chrusty: ul. Leśna** – DG 116301E (ul. Rokicińska)

1. do wymiany tabliczki pod znakami pionowymi D-1;
2. w m. Stare Chrusty od strony m. Nowe Chrusty należy zlokalizować istniejące znaki pionowe E-18a o treści „Chrusty Stare” i D-43 w tym samym przekroju drogi co znaki pionowe E-17a i D-42;
3. istniejący znak pionowy A-1 zamontować w odległości 150 m przed zakrętem;

4) 106271E: (Będzelin: ul. Polna) – gr. gm. Koluszki – **Mikołajów (pos. 43-18)**
– DW 716

nie kontrolowano;

5) 106272E: (Będzelin) – gr. gm. Koluszki – **Mikołajów (pos. 17- 14)** – DG 116302E

nie kontrolowano;

6) 116001E: (Prażki) – gr. gm. Będków – **Łaznów (nad LK nr 1)** – DP 4303E

- droga gruntowa: odcinek pos. 23b - gr. gm. Będków;
4. do wymiany wyblaknięty znak pionowy A-7 przy DP 4303E w m. Kolonia Łaznów;

7) 116003E: (Brzustów) – gr. gm. Będków – **Popielawy (pos. 166-172)** – DP 4303E

- droga gruntowa: odcinek pos. 170 - gr. gm. Będków;
5. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Popielawy” w m. Popielawy od strony m. Brzustów za posesją Popielawy 166;
 6. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Popielawy od strony m. Brzustów za posesją Popielawy 65A;

8) 116053E: Eminów (pos. 1-30) - Wilkucie Duże (pos. 23-38) - DP 4318E

7. na krańcach zakrętu między m. Eminów a Wilkucie Duże zastosować jedynie znaki pionowe A-1 i A-2 ze znakami pionowymi B-33 o treści „50” oraz znaki pionowe B-34 o treści „50” – zdemonstrować znaki pionowe B-33 o treści „30”;
8. brak znaku pionowego B-34 o treści „50” za zakrętem między m. Eminów a Wilkucie Duże w liczbie 2 sztuk;

9) 116301E: DW 713 (ul. Łódzka) - Rokiciny-Kolonia: ul. Brzezińska - Nowe Chrusty: ul. Rokicińska - ul. Klonowa - DG 116310E (ul. Lipowa) Nowe Chrusty: ul. Klonowa - DW 716 (ul. Główna)

9. brak znaków pionowych B-34 o treści „40” za zakrętami w lesie w kierunku miejscowości Rokiciny-Kolonia oraz w kierunku miejscowości Nowe Chrusty;
10. do wymiany wyblaknięty znak pionowy B-18 o treści „10 t” z tabliczką;
11. do wymiany niewymiarowy znak pionowy D-15;
12. zweryfikować i zamontować na odpowiedniej wysokości znaki pionowe D-1 wraz z tabliczkami w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Nowe Chrusty;

10) 116302E: (Regny) – gr. gm. Koluszki – Mikołajów (pos. 13-1a) – Stefanów – DW 716

droga gruntowa: odcinek gr. gm. Koluszki - pos. 13;
brak uwag;

11) 110303E: DW 713 (ul. Tomaszowska) - Rokiciny-Kolonia: ul. Henryka Sienkiewicza - DP 4318E (ul. S. W. Reymonta) – Rokiciny-Kolonia: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego - Rokiciny - DW 716

nie kontrolowano;

12) 116304E: DW 713 (ul. Tomaszowska) - Rokiciny-Kolonia: ul. Kolejowa - Kolonia Łaznów - DP 4321E

nie kontrolowano – czasowa organizacja ruchu drogowego;

13) 116305E: DP 4318E - Janków - Maksymilianów (pos. 38-35) - gr. gm. Ujazd - (Młynek)

droga gruntowa – cały odcinek drogi;
nie kontrolowano;

14) 116306E: DG 116301E (ul. Brzezińska) - Rokiciny Kolonia: ul. Tadeusza Zawadzkiego

nie kontrolowano;

15) 116307E: DG 116301E (ul. Brzezińska) - Rokiciny Kolonia: ul. Świerkowa

nie kontrolowano;

16) 116308E: DW 713 (ul. Łódzka) - **Rokiciny Kolonia: ul. Wodna – Cisów (pos. 1-8)**
– DP 4322E

13. znaki pionowe E-17a i E-18a o treści „Rokiciny-Kolonia” zastosować po prawej stronie jezdni;
14. pod znakami pionowymi E-17a o treści „Rokiciny-Kolonia” i „Cisów” zastosować znak pionowy D-42 w ilości 2 sztuk;
15. w m. Cisów znaki pionowe D-1 umieścić nad istniejącymi znakami pionowymi B-21 i B-22;
16. przyciąć gałęzie zasłaniające znaki pionowy B-22;

17) 116309E: DW 713 (ul. Tomaszowska) - **Rokiciny Kolonia: ul. Radosna**

nie kontrolowano;

18) 116310E: DW 716 (ul. Główna) - **Nowe Chrusty: ul. Lipowa - DG 116301E**
(ul. Klonowa) - **Nowe Chrusty: ul. Lipowa - ul. Kasztanowa - DG 116301E**
(ul. Rokicińska)

nie kontrolowano;

19) 116311E: DW 716 (ul. Główna) - **Nowe Chrusty: ul. Letniskowa – gr. gm. Koluszki**

droga gruntowa;
nie kontrolowano;

20) 116312E: DG 116303E - **Łaznów Kolonia (pos. 66-49) - DP 4322E**

nie kontrolowano;

21) 116313E: DG 116053E - **Wilkucie Duże (pos. 24-1)**

17. do wymiany znaki pionowe E-17a i E-18a o treści „Wilkucie Duże”;
18. brak znaków pionowych D-42 i D-43;

22) 116314E: DP 4318E - **Janinów (pos. 1-13) - gr. gm. Ujazd – (Józefów)**

19. do wymiany znaki pionowe E-17a i E-18a o treści „Janinów” od strony DP 4318E
20. przeanalizować ewentualne wprowadzenie ograniczenia prędkości na odcinku drogi w miejscach występowania zabudowań – zastosować np. znak pionowy B-33 o treści „50” pod znakiem pionowym E-17a od strony DP 4318E i od strony gm. Ujazd;

23) 116315E: DP 4319E - **Janków Trzeci (pos. 11-21) - gr. gm. Ujazd – (Józefów)**

21. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Janków Trzeci” w m. Janków Trzeci od strony m. Józefów;
22. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w m. Janków Trzeci od strony m. Józefów;

24) 116316E: **Jankówek (pos. 1-18)**

nie kontrolowano;

25) 116317E: DG 106258E (ul. Akacyjowa) - **Łaznowska Wola: ul. Leśna** - DW 713 (ul. Rokicińska)

nie kontrolowano;

26) 116318E: DG 116302E - **Mikołajów (pos. 27-22) - Wilkucice Małe**
– DG 116320E - **Wilkucice Małe** – DP 4318E

23. do wymiany wyblaknięty znak pionowy A-7 na skrzyżowaniu z DG 116302E;
24. na zakręcie (między pos. 25-24) w miejscowości Mikołajów brak znaku pionowego B-34 (30) - 2 sztuki odwołującego znak pionowy B-33 (30);
25. na zakręcie (między pos. 25-24) w miejscowości Mikołajów do wymiany wyblaknięte znaki pionowe B-33 o treści „30”
26. do wymiany wyblaknięty znak pionowy D-43 w m. Mikołajów od strony m. Wilkucice Małe;
27. poprawić znak pionowy A-7 na skrzyżowaniu z DG 116320E;

27) 116319E: DP 4303E - **Michałów - Kolonia Łaznów (pos. 78-75)**

brak uwag;

28) 116320E: DG 116318E - **Wilkucice Małe (pos. 9a-1) – Wilkucice Duże** - DP 4318E

- droga gruntowa: odcinek Wilkucice Małe - Wilkucice Duże - DP 4318E;
28. znak pionowy A-6c przestawić co najmniej 50 m od skrzyżowania z DG 116318E;
 29. brak znaków pionowych D-42 i D-43 w miejscowości Wilkucice Małe od strony krańca miejscowości prze posesją nr 1 – znaki należy zamontować po obydwu stronach drogi;

29) 116321E: DP 4303E - **Michałów (pos. 18-25) – Cisów (pos. 37-25)** – DP 4322E

30. brak znaku pionowego B-33 o treści "70" za zakrętem w kierunku m. Michałów;
31. brak znaku pionowego B-33 o treści "70" za zakrętem w kierunku m. DP 4322E;
32. brak znaków pionowych D-42 i D-43 za skrzyżowaniem z DP 4322E – w ciągu DP 4322E istnieje obszar zabudowany;
33. przyciąć gałęzie drzew i krzewów na poboczu przed skrzyżowaniem z DP 4322E – odsłonić znak pionowy A-7;

30) 116322E: DW 716 - **Łaznów (koło kościoła)** - DP 4303E

nie kontrolowano;

Sporządził:

Michał Gawęda – pracownik Wydziału Transportu i Organizacji Ruchu

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim