

Załącznik do protokołu nr IRD / P-SOR / 3 / 2026
wykaz dróg gminnych na terenie gminy Inowłódz

1) 107301E: (DW 713) - gr. gm. Tomaszów Maz. - **Brzustów (las - dz. 1056)**

droga gruntowa: cały odcinek drogi;
nie kontrolowano;

2) 106151E: DG 116604E – Brzustów – **Dąbrowa** – gr. gm. Tomaszów Mazowiecki
- (Sługocice)

nie kontrolowano;

3) 116152E: DG 116170E (ul. Św. Idziego) – **Inowłódz: ul. Władysława Hermana**

1. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego – należy przedstawić projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;
2. brak znaku pionowego D-4a;
3. poprawić znak pionowy B-20;

4) 116153E: DW 726 (ul. J. Tuwima) – **Inowłódz: pos. ul. Tuwima 37 – 38**

nie kontrolowano;

5) 116155E: DG 116156E (ul. Stefana Czarneckiego) – **Inowłódz: łącznik między pos. ul. S. Czarnieckiego 17 a Plac Kazimierza Wielkiego 5a** – DK 48 (Plac Kazimierza Wielkiego)

nie kontrolowano;

6) 116156E: DK 48 (Plac Kazimierza Wielkiego) – **Inowłódz: ul. Krótka - ul. Piliczna - ul. Tamka** – DK 48 (Plac Kazimierza Wielkiego) – **Inowłódz: łącznik między pl. Kazimierza Wielkiego a ul. S. Czarnieckiego** – DG 116156E (ul. S. Czarnieckiego)

droga gruntowa: ul. Piliczna;
nie kontrolowano;

7) 116159E: DK 48 (ul. Spalska) – **Inowłódz: ul. Akacyjowa** - DG 116161E (ul. Wolska)
- **Inowłódz: ul. Pisakowa** - DK 48 (ul. Spalska) - **ul. Stefana Czarneckiego**

nie kontrolowano;

8) 116161E: DK 48 (ul. Spalska) – **Inowłódz: ul. Wolska** – DP 4313E

droga gruntowa: pos. ul. Wolska 25 - DP 4313E;

4. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego – należy przedstawić projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;
5. wymienić wyblaknięty znak pionowy A-17 ("dzieci") przy posesji ul. Wolska 3;
6. brak znaków pionowych A-7 i D-1 (2 sztuk) w obrębie skrzyżowania ul. Wolskiej z ul. Akacjową;
7. brak znaków pionowych A-7 i D-1 (2 sztuk) w obrębie skrzyżowania ul. Wolskiej z ul. Piaskową;
8. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Inowłódz” na końcu ul. Wolskiej;
9. brak znaków pionowych D-42 i D-43 na końcu ul. Wolskiej;

9) 116163E: DK 48 (ul. Tuwima / ul. Klasztorna) / DW 726 (ul. Brzustowska) - **Inowłódz: ul. Zakątna** – DP 4330E (ul. Brzustowska)

nie kontrolowano;

10) 116163E: DG 116159E (ul. Stefana Czarneckiego) - **Inowłódz: ul. Zamkowa**

nie kontrolowano;

11) 116165E: DP 4330E (ul. Brzustowska) – **Inowłódz: ul. Legnicka**

nie kontrolowano;

12) 116167E: **Inowłódz: ul. Łąkowa** – DK 48 (ul. Klasztorna) – **Inowłódz: ul. Opoczyńska**
– DK 48 (ul. Klasztorna)

10. do wymiany znak pionowy B-18 (10t) w liczbie 2 sztuk;
11. do wymiany znak pionowy B-33 (40) w liczbie 2 sztuk;
12. brak znaków pionowych dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Liliową – znak pionowy D-1 (2 sztuki);

13) 116170E: DW 726 – **Inowłódz: ul. Św. Idziego** – **Zakościele (pos. 1-106)**
– **Liciężna (pos. 39-40A)** – **Żądłowice (pos. 1-7)** – DG 116197E / DG 116209E

nie kontrolowano

14) 116175E: DG 116170E - **Zakościele: w stronę rzeki Pilicy (Zakątek)**

nie kontrolowano;

15) 116181E: DG 116170E – **Zakościele (pos. 26-24b)** – DW 726

13. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego – należy przedstawić projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;

16) 116184E: DG 116170E – **Zakościele (pos. 53-56l)** - DG 116181E

droga gruntowa: pos. 56 - DG 116181E;

nie kontrolowano;

17) 116187E: (Zakościele) - las – DW 726 – las – DG 116188E - **Poświętne (pos. 8-18B)**
– DG 116171E

droga gruntowa: odcinek las – DW 726 – DG 116188E;

14. brak znaku pionowego B-34 o treści „30”;

18) 116188E: DP 4313E – **Poświętne (pos. 7, 7A, 7B) – Zakościele (pos. 119, 120)**
– **Poświętne (pos. 7N)** – DG 116187E

15. brak stopniowania prędkości przed progiem zwalniającym z prędkości 90 km/h do 20 km/h zgodnie ze sztuką projektową;

16. tabliczkę T-1 o treści „20 m” należy zamontować pod znakiem pionowym A-11a;

17. brak odwołania prędkości za progiem zwalniającym znakiem pionowym B-34 o treści „20” lub znakiem pionowym B-33 wskazującym prędkość;

18. przestawić znak pionowy B-34 o treści „30” na prawą stronę drogi;

19. brak stopniowania prędkości przed zakrętem – brak znaku pionowego B-33 o treści „60”;

19) 116192E: rzeka Pilica – DG 116170E – **Liciężna (pos. 22-38D)** – DW 726 – **Liciężna (pos. 3-20)** – gr. gm. Rzeczyca

droga gruntowa: odcinek rzeka Pilica – DG 116170E;

20. do wymiany znaki pionowe A-3 i A-4 z tabliczką T-2 o treści „↑1,2 km↑” oraz do wymiany znaki pionowe A-3 i A-4 z tabliczkami o treści "Koniec";

21. do wymiany wyblaknięte znaki pionowe B-33 (40) w liczbie 2 sztuk i B-34 w liczbie 2 sztuk;

22. przestawić znak pionowy D-4a za skrzyżowanie z DG 116194E;

20) 116194E: DG 116192E – **Liciężna (pos. 13 – 15)**

23. na skrzyżowaniu z DG 116192E brak znaków pionowych D-1 (2 sztuki);

21) 116197E: DG 116209E / DG 116170E – **Żądłowice (pos. 58-56) – Liciężna (pos. 42-53)** – DW 726

24. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego – należy wprowadzić zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;

25. zalecana wymiana barier ochronnych na przepuszczenie nad ciekiem wodnym oraz zastosować tablice U-9a i U-9b służące do ograniczenia skrajni poziomej drogi;

26. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Żądłowice” od strony gr. gm. Rzeczyca;

27. brak znaków pionowych D-42 i D-43 od strony gr. gm. Rzeczyca;

22) 116199E: DG 116197E – **Żądłowice (pos. 52 -26)** – las (rezerwat)

28. stwierdzono wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu drogowego – należy wprowadzić zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego celem zatwierdzenia;

23) 116209E: DG 116170E / DG 116197E – **Żądłowice (pos. 8-22)** – gr. gm. Rzeczyca

droga gruntowa: odcinek pos. 28 – las;

29. zalecana wymiana barier ochronnych na przepuszczenie nad ciekiem wodnym oraz zastosować tablice U-9a i U-9b służące do ograniczenia skrajni poziomej drogi;

24) 116217E: DK 48 – Teofilów – Królowa Wola (pos. 179-204) – DP 4313E

30. w miejscowości Teofilów na zakręcie:
 - a. brak znaków pionowych A-1 i A-2;
 - b. brak tablic prowadzących pojedynczych w lewo U-3b – na odwrocie istniejących tablic prowadzących w prawo U-3a;
31. w miejscowości Teofilów na skrzyżowaniu z DG 116225E:
 - a. brak znaków pionowych D-1 (2 sztuki);
32. na granicy administracyjnej miejscowości Teofilów i Królowa Wola:
 - a. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Teofilów”
 - b. brak znaku pionowego E-18a o treści „Królowa Wola”;
 - c. brak znaków pionowych D-42 (2 sztuki);
 - d. zdemontować znak pionowy B-33 o treści „40” spod znaku pionowego E-17a o treści „Królowa Wola” – znak zastosować za znakiem pionowym E-17a w stosownej odległości zgodnie z warunkami technicznymi;
33. w miejscowości Królowa Wola brak odwołania prędkości znakiem pionowym B-34 o treści „20” (4 sztuki) za istniejącymi progami zwalniającymi;
34. do wymiany wyblaknięte znaki pionowe D-2, A-7 i tabliczka o treści „STOP” przed skrzyżowaniem z DP 4313E;

25) 116218E: DP 4313E – Królowa Wola (pos. 160-177) – Poświętne – DG 116171E

35. wymienić wyblaknięty znak pionowy A-7 oraz zamienić tabliczkę o treści „50 m” na „STOP” przed skrzyżowaniem z DP 4313E;
36. na granicy miejscowości Królowa Wola i Poświętne:
 - a. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Królowa Wola”;
 - b. brak znaków pionowych E-17a i E-18a o treści „Poświętne”
 - c. brak znaków pionowych D-42 i D-43;

26) 116225E: DK 48 – Teofilów (pos. 36-48) – DG 116218E

37. oczyścić nawierzchnię jezdni z piasku i igliwia na całej szerokości jezdni;

27) 116231E: DP 4330E – Brzustów: wieś – Kolonii Wzgórze – Borki (pos. 234 – 235) - (do Spały)

- droga gruntowa: odcinek DG 116233E – Kolonia Wzgórze – Borki – Spała;
38. brak znaków pionowych dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 116233E (z drogą przez Kolonię Brzustów „Wzgórze”);
 39. brak znaków pionowych D-42 i D-43 określające koniec i początek terenu zabudowanego – za zabudowaniami od strony DP 4330E w stronę Kolonii Wzgórze (znaki pionowe D-42 i D-43 winny być zamontowane po obydwu stronach jezdni właściwe dla kierunku ruchu w tym samym przekroju drogowym);
 40. przyciąć gałęzie i zarośla na poboczu i w skrajni jezdni (odc. DP 4330E – Kolonia Wzgórze);

28) 116232E: DG 116604E – Brzustów: Kolonia III – wieś – DP 4330E – Brzustów: wieś – DG 116233E – Kolonia Wzgórze – Pastwiska – DG 116231E

- droga gruntowa: odcinek DG 116233E – Kolonia Wzgórze – Pastwiska – DG 116231E;
41. brak znaków pionowych dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 116233E (z drogą przez Kolonię Brzustów „Wzgórze”);

- 42. brak znaków pionowych A-6b i A-6c ostrzegających o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną na skrzyżowaniu z drogą gminna nr 116237E (droga przez *Kolonie I*);
- 43. brak znaków pionowych A-6b i A-6c dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z drogą gminna nr 116234E (droga przez *Kolonie II*);
- 44. brak znaków pionowych D-42 i D-43 (3 komplety) określające koniec i początek terenu zabudowanego:
 - a. za zabudowaniami od strony DP 4330E w kierunku *Kolonii Wzgórze*;
 - b. za zabudowaniami od strony DP 4330E w kierunku *Kolonii III*;
 - c. przed skrzyżowaniem z DG 116604E od strony DP 4330E;
 - d. *znaki pionowe D-42 i D-43 winny być zamontowane po obydwu stronach jezdni właściwe dla kierunku ruchu w tym samym przekroju drogowym*;

29) 116233E: DG 116231E – **Brzustów (Kolonie Wzgórze - pos. 187-171)**
– DG 116232E – **Brzustów: cmentarz** – LK nr 22

droga gruntowa: cmentarz – LK nr 22;
brak uwag;

30) 116234E: LK nr 22 - DG 116232E – **Brzustów (Kolonie II - pos. 208a - 203)**
- DG 116240E

droga gruntowa: LK nr 22 - DG 116232E;
brak uwag;

31) 116237E: DG 116232E – **Brzustów (Kolonie I - pos. 202 - 188)** - DP 3103E

- 45. brak znaków pionowych ograniczających prędkość w obszarze zabudowanym;

32) 116241E: DW 726 (ul. Brzustowska) - **Inowlódz: ul. Liliowa** – DG 116167
(ul. Opoczyńska)

- 46. do wymiany znak pionowy A-7 w obrębie skrzyżowania ul. Liliowej z ul. Opoczyńską;
- 47. brak znaków pionowych A-7 (lub B-20 z P-12) i D-1 (2 sztuki) w obrębie skrzyżowania ul. Liliowej z ul. Tulipanową;
- 48. brak znaków pionowych A-7 (lub B-20 z P-12) i D-1 (2 sztuki) w obrębie skrzyżowania ul. Liliowej z ul. Polną;
- 49. brak znaków pionowych A-7 (lub B-20 z P-12) i D-1 (2 sztuki) w obrębie skrzyżowania ul. Liliowej z ul. Tulipanową;

33) 116242E: DG 116241E (ul. Liliowa) - **Inowlódz: ul. Tulipanowa** – DG 116241E
(ul. Liliowa)

brak uwag;

34) 116243E: Inowlódz: ul. Polna

- 50. brak znaku pionowego D-4a na łączniku między ul. Liliową a ul. Polną;
- 51. brak znaków pionowych A-7 (lub B-20 z P-12) i D-1 (2 sztuki) w obrębie skrzyżowania ul. Polnej z łącznikiem do ul. Liliowej;

35) 116244E: (DP 4313E) – **Spała (ul. Leśników)** – LK nr 53 – **(ul. Leśników)**

nie kontrolowano;

37) 116245E: (DP 4305E) – **Królowa Wola – droga przez las w kierunku gm. Czerniewice (m. Wielka Wola)** – gr. gm. Czerniewice

nie kontrolowano;

38) 116604E: (Cieblowice Duże) - gr. gm. Tomaszów Maz. - **Brzustów (pos. 3B-4 – Za Torem) - DP 4330E - Brzustów (pos. 242 – 240A – Za Torem) – Kolonia III (pos. 237-232) i przez Kolonię III (pos. 211-231) – DG 116240E**

droga gruntowa: odcinek Kolonia III (pos. 211) – las - DG 116240E;

52. na odcinku między posesjami 240 a 237 zastosować znaki pionowe A-18b ostrzegające o dzikiej zwierzynie;
53. brak znaków pionowych D-42 i D-43 (2 komplety) określające koniec i początek terenu zabudowanego:
 - a. za zabudowaniami od strony DP 4330E w stronę *Kolonii III*;
 - b. prze zabudowaniami *Kolonii III* od strony DP 4330E;
 - c. *znaki pionowe D-42 i D-43 winny być zamontowane po obydwu stronach jezdni właściwe dla kierunku ruchu w tym samym przekroju drogowym*;
54. w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego wymienić wyblaknięte znaki pionowe A-10 – 2 sztuki;

–

39) brak numeru: (DP 4313E) – **Spała – Konewka** – (bunkier)

55. zdemontować znak pionowy A-7 zlokalizowany pod znakiem pionowym E-18a o treści „Konewka”;
56. zamontować tabliczkę T-1 o treści „20 m” pod znakiem pionowym A-11a – 2 lokalizacje;
57. zastosować znak pionowy B-43 o treści „20” za progiem zwalniającym;

40) brak numeru: Spała: ul. Podleśna

nie kontrolowano;

41) brak numeru: Spała: ul. Harcerska, ul. Kwiatowa, ul. Krótka

nie kontrolowano;

Sporządził:

Michał Gawęda – pracownik Wydziału Transportu i Organizacji Ruchu

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim